

Fonte do Regueiro

010060

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator:	3200502
Coord. UTM:	X: 605072 Y: 4645587
Concello:	Baltar
Parroquia:	BALTAR
Lugar:	Gomariz
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Fonte



Denominación: Fonte do Regueiro

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Fonte de manancial realizada en perpiaño, con estrutura en arco de medio punto e cuberta abovedada. Sobre o cubo da fonte hai unha cornixa moldurada que sustenta un coroamento composto por diferentes elementos. Ocupa a zona central, unha peza rectangular cos bordos ondulantes e decorada no seu interior con motivo de espirais incisas. Un pináculo piramidal e un sillar, flanquean a peza decorada. Cada un dos extremos, vai pechado con varias lousas superpostas.

Na boca da fonte hai dous bloques lonxitudinais de perpiaño, o inferior cun pequeno bico para verter a auga; o superior notablemente gastado, polo apoio dos pés.

Na actualidade, no seu lateral esquerdo vai adosado un muro de cachotería dunha vivenda, cunha pequena escaleira de catro chanzos que chegan ata a fonte. A fonte orixinal era exenta.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Peza decorada con espirais incisas no remate ornamental da cuberta.

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservación Bo

Uso Actual: Aproveitamento doméstico da auga

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: Fonte en orixe exenta, a que se adosou unha vivenda. Ademais, o remate ornamental non era así. Na zona central, peza decorada, nos extremos pináculos, dos que so conserva un; falta a peza coa inscrición fundacional.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Parte do frontal está encintado con cemento.

Bens Mobles







