

Fonte de Abaixo

010093

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator:	3200506
Coord. UTM:	X: 597915 Y: 4642595
Concello:	Baltar
Parroquia:	TOSENDE
Lugar:	Maus, As
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Fonte



Denominación:	Fonte de Abaixo
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Fonte de manancial realizada en perpiaño e situada no barrio do Fondo do Pueblo. Presenta unha estrutura cúbica con arco de medio punto, cornixa e cuberta plana decorada con peza troncopiramidal con decoración incisa remarcando todo o seu contorno. Aos pés da fonte hai un enlousado de pedra de forma cadrada e acotado espacialmente nos seus catro lados. Dunha banda, pola propia fonte. Nos laterais por sillares que no lado esquerdo, adoptan forma de banco. E no fronte por outros dous sillares que deixan á dereita un pequeno paso con chanzo incluído que baixa á fonte provista de porta de forxa.

No muro de peche do lateral dereito ten un orificio de saída da auga que vai cara unha pía rectangular. Ao seu carón hai un lavadoiro, apenas visible, xa que está cuberto de herba e terra.

A fonte en orixe era exenta, na actualidade por mor da construción da casa situada a súa dereita, atópase adosada.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservación Bo

Uso Actual: sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: A fonte en orixe exenta, agora atópase semiadosada ao muro de peche dunha casa colindante.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A zona central da cornixa está rota. Falta o remate superior da peza trapezoidal. Encintado de cemento.

Bens Mobles







