

Casa reitoral

010132

Datos de Localización

Casa Reitoral

Nomenclator:	3200507
Coord. UTM:	X: 603603 Y: 4642314
Concello:	Baltar
Parroquia:	VILAMAIOR DA BOULLOSA
Lugar:	Vilamaior da Boullosa
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Casas Reitorais
Subtipo:	Casa Reitoral



Denominación:	Casa reitoral
Etaapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Vivenda realizada en perpiaño, de planta baixa e primeiro andar, con cuberta de tella a dúas e catro augas e planta en forma de "L". Quedando delimitadas dúas zonas, a de habitación máis elevada con tres ventás, e a de traballo, máis baixa, co resto de ventás.

Na planta baixa da fachada principal ten un gran portón de aluminio e outra pequena porta, agora atópase tapiada, e decorada cunha cruz con peaña oval en relevo. No andar superior, ten sete ventás rectangulares, unha delas en orixe era balcón.

A fachada lateral dereita ten unha única ventá no andar superior e a continuación discorre o muro de peche da horta, con outra porta de acceso.

Os paramentos da construción encintáronse con cemento.

DOCUMENTACION:

-Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueolóxica y Etnolóxica.

Características Construtivas

Plantas:	B+1
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e madeira
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos singulare

Construtivos:**Decorativos:** Na porta de acceso á planta baixa, ten en relevo unha cruz con peaña oval.**Delimitación do Ben e da contorna****Situación:** Outros**Area de Protección:** 100 m.**Protección****Tipo de ben:** Inventariado**Proposta de tipo de ben:****Estado de Tramitación:** Declarado**Nivel de Protección Arq.:** Estructural**Proposta Nivel de Protección Arq.****Grao de Protección Arq.:** ----**Proposta Grao de Protección Arq.** ----**Xustificación da Protección:****Titularidade****Polígono:****Parcela:****Conservación-Intervención****Estado de Conservació** Malo**Uso Actual:** Sen uso**Alteracións Morfolóxicas****Tipo:** Morfolóxicas**Data:****Descrición:** Apertura dun gran portón corredizo na planta baixa, que antes non existía.
Balcón do andar superior, reconvertido en ventá.
Encintado de cemento.**Proxecto:****Axentes:****Observacións:** O portón é de aluminio.**Bens Mables**







