


## Muíño da Quintá

010137

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3200501
<b>Coord. UTM:</b>	X: 600691 Y: 4641195
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	ABADES
<b>Lugar:</b>	Quinta, A
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño da Quintá</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Saíndo da Quintá pola estrada que vai cara a San Paio, ao pé dun regato, atópase este muíño de canle. Presenta planta rectangular, muros de cachotería e cuberta de tella plana a dúas augas. Na fachada principal ten porta con lumieira e pequeno ventanuco rectangular. A canle aberta está feita con laxes de granito, ten un primeiro tramo elevado para despois caer en pendente, e así conseguir que a auga tome forza ao entrar no muíño. Este último tramo vai pechado.

O interior está abandonado, o chan térreo de orixe, foi substituído por un de granito encintado con cemento, mantén o teito de madeira e conserva a moa, aínda que desmontada. No inferno, aínda hoxe se pode ver o rodicio e a tofeira.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito e madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data: 2006

Descrición: O chan de terra, agora é de laxes de granito pulidas, irregulares e encintadas con cemento.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mables

---



