

## Muíño nº2

010226

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3200506
<b>Coord. UTM:</b>	X: 597496 Y: 4642834
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	TOSENDE
<b>Lugar:</b>	Tosende
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Muíño
<b>Denominación:</b>	Muíño nº2
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Ubícase no lugar coñecido como Os Prados de Bascós, moi preto do Muíño da Caridad. Tamén presenta estado ruinoso, non conservando a cuberta e parte dos seus muros atópanse derruídos. A vexetación cúbreo totalmente.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	
<b>Decorativos:</b>	

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
<b>Area de Protección:</b>	

### Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** Presenta estado ruinoso, perdeu a cuberta e parte dos muros. Aparece cuberto por maleza, carballos e brión.

## Bens Mobles

---















