

Muíño de Carmen da Aira

010228

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator:	3200506
Coord. UTM:	X: 597491 Y: 4643071
Concello:	Baltar
Parroquia:	TOSENDE
Lugar:	Maus, As
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Muíño



Denominación: Muíño de Carmen da Aira

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Nas Leiras de Pedros localízanse dous muíños de canle. Sitúanse nunha forte pendente. O de abaixo é o de Carmen da Aira, moi preto pero máis arriba está o do Lisardo que ten ao seu carón unha canle.

Xeralmente, o muíño é unha construción autónoma pero dependendo das condicións do lugar pódense producir agrupamentos. Estes muíños responden á tipoloxía coñecida como muíños irmáns. Trátanse de construcións que precisan de fortes pendentes no terreo para poder establecerse mediante o encadenamento de varios muíños. Deste xeito, a auga procedente do inferno do primeiro vai pasando para a canle do segundo e así sucesivamente.

Neste caso temos só dous muíños. A auga entraría na canle do Muíño de Carmen da Aira procedente do inferno do Muíño do Lisardo. O muíño de Carmen da Aira, trátase dun muíño de canle realizado en cachotería con lumieira na porta e cuberta a dúas augas. Atópase abandonado e sen cuberta. O brión cubre a construción, tamén presenta carballos nos seus arredores. A maleza invade o espazo interior.

Características Construtivas

Plantas: B+1

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Carece de cuberta. O brión cubre toda a construción. Hai pequenos carballos nos seus arredores. O interior atópase cheo de maleza.

Bens Mobles





