

Muíño do Lisardo

010229

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator:	3200506
Coord. UTM:	X: 597493 Y: 4643070
Concello:	Baltar
Parroquia:	TOSENDE
Lugar:	Maus, As
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Muíño



Denominación: Muíño do Lisardo

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Ubícase no lugar coñecido como As Leiras de Pedros. Aproveitando a pendente do terreo sitúanse dous muíños de canle. O de máis abaixo é o Muíño de Carmen da Aira, o de enriba o do Lisardo.

Xeralmente, o muíño é unha construción autónoma pero dependendo das condicións do lugar, ás veces pódense producir agrupamentos. Estes muíños responden á tipoloxía coñecida como muíños irmáns. Trátanse de construcións que precisan de fortes pendentes no terreo para poder establecerse mediante o encadenamento de varios muíños. Así, van pasando a auga procedente do inferno do primeiro para a canle do segundo e así sucesivamente. Neste caso só temos dous.

Existe unha enorme canle, para a recollida da auga, ao carón deste muíño. A auga desta canle entraría a través da canle do Muíño do Lisardo, chegaría ata o inferno para pasar á canle do Muíño da Carmen da Aira.

O muíño do Lisardo trátase dun muíño de canle realizado en cachotería, con lumieira na porta e cuberta a dúas augas. Na actualidade non conserva a cuberta. Atópase abandonado, estando o interior cuberto de maleza. O bríon cubre toda a construción, tamén se atopa rodeada de pequenos carballos.

Características Construtivas

Plantas: B+1

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Carece de cuberta. O seu interior atópase cheo de maleza. O brión cubre os muros exteriores. Toda a construción aparece rodeada de pequenos carballos

Bens Mobles







