

Casa reitoral

020003

Datos de Localización

Casa Reitoral

Nomenclator:	3201201
Coord. UTM:	X: 601048 Y: 4648638
Concello:	Os Blancos
Parroquia:	AGUÍS
Lugar:	Aguís
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Casas Reitorais
Subtipo:	Casa Reitoral
Denominación:	Casa reitoral
Etapa Histórica:	Idade Moderna
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Ubícase no lugar coñecido como O Diestro, en fronte da igrexa parroquial. É de cachotería, con lumieira na porta e cuberta de tella do país a tres vertentes. A planta baixa destínase a uso agrícola-gandeiro mentres que o primeiro andar é a zona de vivenda. Ao seu redor ten unha horta, delimitada por un muro, tamén de cachotería, con dúas portas de acceso de diferente tamaño, con lumieira. A máis pequena serve para acceder á vivenda, mentres que a de maior tamaño, cunha pequena cuberta de tella a dúas augas, para entrar na horta. Esta sería a fachada principal.

Aparece citada no Libro de Fábrica 4.2.13, no fol.5. 1679. "Una casa de morada con su corral". Volve aparecer no fol.32. 1687. Visita. "la Cassa está mal reparada por no avitar el Abad en ella".

DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

AGUÍS, San Martiño

4.2.13. Libro de Fábrica (1682-1769).

Características Construtivas

Plantas:	B+1
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e madeira
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintada de cemento. Fiestras e portalóns de aluminio. A cuberta de tella apoia sobre ladrillo á vista. Cheminea metálica. Contador, cableado e poste da luz nun lateral.

Bens Mobles







