

Ermida de San Xoán Bautista

020017

Datos de Localización

Capela

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nomenclator: | 3201201 |
| Coord. UTM: | X: 599614 Y: 4648577 |
| Concello: | Os Blancos |
| Parroquia: | AGUÍS |
| Lugar: | Fonte Arcada |
| Tipoloxía: | Arquitectura Religiosa |
| Tipo: | Capelas |
| Subtipo: | Capela |



| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Denominación: | Ermida de San Xoán Bautista |
| Etapa Histórica: | Idade Moderna |
| Estilo relevante | Popular |

Outros Estilos:

Descrición:

Esta ermida emplázase nun pequeno outeiro denominado O santo ou/e O San Juan. Realizada en perpiaño. Presenta planta rectangular e cuberta a dúas vertentes con tella do país. Na fachada ábrese unha porta adintelada con lumieria cun vano rectangular a cada lado. Remata con espadana de arco de medio punto, que alberga unha campá, e coroada cunha cruz. No outro extremo da cuberta hai outra cruz similar. Nos laterais obsérvase unha ruptura construtiva do paramento, que fai pensar que orixinariamente existía un pórtico.

Cítase no Libro de Fábrica 4.2.13 , no fol.7v .1679. Visita. "Ay tres hermitas una de san juan y otra de San Antonio y otra de San Salvador". No Libro de cuentas hermita de San Juan no fol.2v.1764-80 "hizose campanario costo 52 rls", "composicion cabildo 28 rls", "costo el caliz de San Juan de fuentearcada 17 ducados y 6 rls" e no fol. 22v, "120 rls para retocar el santo y blanquear la capilla que dio al pintor de Ninodeagua".

DOCUMENTACIÓN:

-Fichas S.I.A.A.E. Ministerio de Cultura.

-A.H.D.OU.

AGUIS, San Martiño

4.2.13. Libro de Fábrica (1682-1769).

4.2.9. Libro de cuentas hermita San Juan (1719-1840).

Características Construtivas

| | |
|------------------------|-------------------|
| Plantas: | Baixa |
| Edif. Anexas: | |
| Mat. Fachada: | Granito |
| Mat. Estrutura: | Granito e madeira |
| Mat. Cuberta: | Tella |

Elementos singulare**Construtivos:****Decorativos:** Nos extremos da cuberta hai dúas cruces de granito.**Delimitación do Ben e da contorna****Situación:** Outros**Area de Protección:** 100 m.**Protección****Tipo de ben:** Inventariado**Proposta de tipo de ben:****Estado de Tramitación:** Declarado**Nivel de Protección Arq.:** Integral**Proposta Nivel de Protección Arq.****Grao de Protección Arq.:** ----**Proposta Grao de Protección Arq.** ----**Xustificación da Protección:****Titularidade****Polígono:****Parcela:****Conservación-Intervención****Estado de Conservació** Bo**Uso Actual:** Relixioso**Alteracións Morfolóxicas****Tipo:** Morfolóxicas**Data:****Descrición:** Nos muros laterais hai unha ruptura do paramento, fai pensar que existiría un pórtico que logo pechouse.**Proxecto:****Axentes:****Observacións:** Sillares lavados e encintados de cemento. Cuberta de tella nova. Enreixado de ferro forxado nos vanos da fachada principal. Planchada de cemento ao seu redor.**Bens Mobles**









