


A Fonte

020070

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator: 3201204
Coord. UTM: X: 604844
 Y: 4651007
Concello: Os Blancos
Parroquia: COVELAS
Lugar: Vilar de Covelas
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de almacenamento
Subtipo: Fonte



Denominación: A Fonte
Etapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Atópase embutida no muro de cachotería que circunda a Capela de San Miguel, no lugar da Lamela. Trátase dunha fonte de manancial, con arco de medio punto coas doelas irregulares. Na parte inferior ten un rebaixe para a saída da auga. Na súa entrada colocouse unha porta de forxa, como protección.

Sufríu diversas alteracións ao longo do tempo. O lavadoiro que tiña en fronte desapareceu. Haberá, aproximadamente, uns dez anos, mudou a súa estrutura orixinal ao elevarse o muro de cachotería que pecha a Capela de San Miguel.

DOCUMENTACIÓN:

-Inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico. Ministerio de Cultura.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservación: Bo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data: 1998

Descrición: Fai aproximadamente uns dez anos elevouse o muro onde está embutida. Nel existían unhas escaleiras, que comunicaban coa parte traseira da Capela de San Miguel, eliminadas ao macizarse dito muro. Na ficha do Ministerio aparece unha foto da súa estrutura orixinal. Tamén se aprecia que xusto en fronte, tiña un lavadoiro de granito, hoxe desaparecido

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento na fonte e no muro. Colocouse unha porta de forxa a modo de protección.

Bens Móbiles

