


Casa reitoral

020077

Datos de Localización

Casa Reitoral

Nomenclator: 3201205
Coord. UTM: X: 603292
 Y: 4648327
Concello: Os Blancos
Parroquia: GUNTÍN
Lugar: Guntín
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Casas Reitorais
Subtipo: Casa Reitoral



Denominación: Casa reitoral
Etapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Realizada en perpiaño. A súa estrutura atópase moi alterada, sendo case imposible precisar a súa forma orixinal. Consérvase unha portada con lumiera, con inscrición numérica, pola que se accede a un patio. Fai uns cincuenta anos modificouse a fachada exterior, quedando a base dun balcón oculta baixo o novo paramento. As dependencias da bodega, estaban en fronte, a uns cinco metros. No 2006 tiráronse para facer dous garaxes de bloque.

Ten titulariedade privada.

Características Construtivas

Plantas: B+1
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito e bloque
Mat. Estrutura: Granito e bloque
Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos: Na parte baixa da fachada principal, agochada tras o paramento, aparece a base do balcón orixinal. Está formada por unha serie de molduras cuadrangulares dipostas en orde descendente.
Decorativos: Na lumieira da portada do patio: "AÑO D MCCCCCCCCXXXX"

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Habitacional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: A fachada exterior atópase moi alterada. Fai uns cincuenta anos, desapareceu un balcón ao levantar un muro para adiantar toda a fachada. A súa base está na planta baixa, agochada tras unha porta metálica.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento.

Bens Mobles





