


Muíño 1

040077

Datos de Localización

Muíño

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Nomenclator: | 3206702 |
| Coord. UTM: | X: 593362 Y: 4656262 |
| Concello: | Rairiz de Veiga |
| Parroquia: | CONGOSTRO |
| Lugar: | San Miguel |
| Tipoloxía: | Arquitectura Civil |
| Tipo: | Construcións de Transformación |
| Subtipo: | Muíño |
| Denominación: | Muíño 1 |
| Etape Histórica: | Idade Contemporánea |
| Estilo relevante | Popular |



Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular, muros de cachotería, asentados en seco e tellado a dúas augas que xa non conserva.

Características Construtivas

| | |
|-----------------|---------|
| Plantas: | B+1 |
| Edif. Anexas: | |
| Mat. Fachada: | Granito |
| Mat. Estrutura: | Granito |
| Mat. Cuberta: | |

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben: | Sen rexistrar |
| Proposta de tipo de ben: | Inventariado |
| Estado de Tramitación: | |
| Nivel de Protección Arq.: | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral |
| Grao de Protección Arq.: | ----- |
| Proposta Grao de Protección Arq. | ----- |
| Xustificación da Protección: | |
| Titularidade | |
| Polígono: | |
| Parcela: | |

Conservación-Intervención

| | |
|--------------------------|---|
| Estado de Conservació | Malo |
| Uso Actual: | Sen uso |
| Alteracións Morfolóxicas | |
| Tipo: | |
| Data: | |
| Descrición: | |
| Proxecto: | |
| Axentes: | |
| Observacións: | En total ruína física e inaccesible, debido a maleza.que rodea ao ben e o seu ámbito. |

Bens Mables



