

## Canastro 1

040300

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206704
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594117 Y: 4662279
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	LAMPAZA
<b>Lugar:</b>	Lampaza
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 1</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

Canastro de madeira, asentado sobre un muro. Apoiase en catro esteos con tornarratos lonxitudinais, dunha peza sobre cada par de pés. A cámara está formada por balaústres verticais cunha faixa horizontal e un puntal de reforzo, apoiado no tornarratos, na esquina dun dos costais.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Proteccion**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En desuso, corre perigo de desaparición. Actualmente a estrutura de madeira está moi danada e cuberta de maleza.

**Bens Mobles**











