

Canastro 2

040414

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 593935 Y: 4656423
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Penelas
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastro 2
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira sobre esteos de sección cuadrangular, máis anchos na base. Sobre os pares dos extremos, tornarratos lonxitudinais, deixando para cada pé central, tornarratos circulares, cónicos na parte superior. A grade está lixeiramente convada na parte central, cara o interior. Sobre ela érguese unha cámara formada por balaústres verticais, con dúas faixas no mesmo senso, separando tramos, e unha horizontal de reforzo. Sostendo o voo do tellado, sobre os penais, pequenos travesaños de madeira.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Reformouse parte da cuberta: tanto a estrutura de madeira como a tella, a cal foi substituída por tella francesa. Deixando un penal sen reformas, coa tella curva tradicional.
Foi apuntalado nos penais e nos costais e substituíuse parte da grade por madeira nova.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Mal reformado, con tella francesa e sen rematar. A estrutura de madeira está en mal estado tivo que ser apuntalada ante o resgo de que acabara cedendo.

Bens Mobles





