

Casa reitoral

050010

Datos de Localización

Casa Reitoral

Nomenclator: 3207701
Coord. UTM: X: 60180369
Y: 466242146
Concello: Sandiás
Parroquia: COUSO DE LIMIA
Lugar: Couso, O
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Casas Reitorais
Subtipo: Casa Reitoral



Denominación: Casa reitoral
Etaapa Histórica: Indeterminada
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Casa reitoral de planta alargada sen unha forma moi definida que consta de planta baixa e primeiro andar. Aprécianse varias fábricas na construción. No extremo dereito da fachada está o portalón de entrada que é alintelado. As paredes están maioritariamente feitas de perpiaños irregulares e nalgúns tramos de cachotería. Presenta un patio interno ó redor do cal se organizan varias dependencias auxiliares. As pedras nalgúns partes están encintadas con ancho encinte de cor branco e noutras carecen deste elemento.

En canto ós vanos, na fachada principal e pranta baixa tan só se aprecian catro bufardas dispostas en posición horizontal. No primeiro andar, no extremo esquerdo unha ampla galería e no resto da fachada cinco fiestras e unha porta de aire. Dúas das fiestras son acristaladas con batente de dous corpos e as outras tres con batente de tres corpos.

O edificio atópase en estado de ruína xa que parte do mesmo sufriu un incendio. Os diferentes volumes cóbrense con tella curva, nalgúns xa faltan tramos da mesma.

DOCUMENTACIÓN:

-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: AC-1

Características Construtivas

Plantas: B+1
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito
Mat. Estrutura: Granito
Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





