

## Pontillóns

050062

### Datos de Localización

Ponte

**Nomenclator:** 3207702  
**Coord. UTM:** X: 60281128  
 Y: 466606044  
**Concello:** Sandiás  
**Parroquia:** PIÑEIRA DE ARCOS  
**Lugar:** Piñeira de Arcos  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións do territorio  
**Subtipo:** Ponte



**Denominación:** Pontillóns  
**Etaqa Histórica:** Indeterminada  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

No pobo de piñeira de Arcos pódense observar dous pontillóns salvando o río que atravesa este núcleo. Un deles está composto por dúas cepas que dan lugar a tres vanos -un cegado-. As calzadas destes pontillóns soen estar formadas por longas chantas. Na fotografía adxunta pódense apreciar estas pezas debaixo do peitoril, na superficie non son visibles por estar a calzada pavimentada con cemento. Nun dos lados conserva o peitoril de orixe, levantado a base de perpiaños, no outro lado adósase ó pontillón unha construción auxiliar e no resto que queda libre empréganse a modo de peitoril unha serie de pedras labradas que desentonan ca obra.

O outro pontillón utilízase de acceso para unha casa particular -ten á entrada un cruceiro e un hórreo mixto-. Como elemento de apoio central das chantas bótase man dunha cepa, o que da lugar a un pontillón de dous vans. Peitoril de perpiaños que intercala en ambos lados no seu punto central unha amea.

#### DOCUMENTACIÓN:

-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: OC-1

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:**

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Infraestructura territorial

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo: O pontillón de maior magnitude sufriu unha intervención onde se colocaron a modo de peitoril unha serie de pedras labradas en total disonancia co ben.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Móbiles





