

Capela de San Miguel

060201

Datos de Localización

Capela

Nomenclator:	3207809
Coord. UTM:	X: 61660474 Y: 466299966
Concello:	Sarreaus
Parroquia:	SARREAUS
Lugar:	Tarrazo
Tipoloxía:	Arquitectura Religiosa
Tipo:	Capelas
Subtipo:	Capela



Denominación: Capela de San Miguel

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular, dunha soa nave, con muros de cachotería encintada e cuberta a tres augas con tella mixta. A fachada principal, cos esquinais de cachotería e o corpo central de perpiaño grisáceo, presenta porta alintelada flanqueada por dous vans rectangulares. Cubre esta fachada un pórtico, prolongación do tellado, que se apoia en dous piares de granito e que está cerrado nos laterais por dous baixos muros de perpiaño irregular. Na fachada Sur, unha estrutura de metal rematada en cruz sostén a campá.

En visita pastoral do 27 de maio de 1679 dise: "(.. ..) Hay dos hermitas, la de San Miguel y la del Angel (:: ..)". En visita pastoral do 6 de novembro de 1685 descríbese a situación na que está a ermita de San Miguel: "(.. ..) por quanto en el lugar de Tarraço aay una hermita de San Miguel que hes de dicho lugar que esta indecente los feligreses la compongan dentro de un año y no lo haciendo el Abad la demuela". En 1699 segue a ermita en mal estado (Libro de visitas, 45-17-11, folio 29).

DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

Libro de visitas da parroquia de Riofreixo (Sarreaus)., 45-17-11.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e formigón
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Utilización de perpiaño grisáceo na fachada principal e eliminación dos balaústres de madeira que nela existían.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Rehabilitada hai 3-4 anos.

Bens Mobles









