

## Igrexa parroquial de Santa María

020082

### Datos de Localización

Igrexa

<b>Nomenclator:</b>	3201205
<b>Coord. UTM:</b>	X: 604530 Y: 4648176
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	GUNTÍN
<b>Lugar:</b>	Pexeirós
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Religiosa
<b>Tipo:</b>	Igrexas
<b>Subtipo:</b>	Igrexa



<b>Denominación:</b>	Igrexa parroquial de Santa María
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Moderna
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	Románico

### Descrición:

Ubícase no lugar denominado O alto do pueblo. Presenta planta rectangular, coa sancristía á dereita e presbiterio máis baixo e estreito. A súa fábrica constructiva é perpiaño con cuberta de tella do país a dúas augas.

Na fachada principal ábrese unha portada de arco de medio punto con grandes doelas. A espadana de arco de medio punto alberga unha campá. Remata cun arquiño interior flanqueado por pináculos piramidais e coroado por unha cruz. No libro 4.8.7 de GUNTÍN aparecen unha serie de datos sobre a reedificación do campanario: fol.60v. O recolectado de primicias nos anos 1664-1668 entregouse na súa maior parte aos canteiros que fixeron o campanario.

Fol.60v. "en catorce de diciembre de mil seiscientos y sesenta y ocho; por estar caydo el campanario de la yglesia de Santamaria de pejeyroos parroquial desta feligresia aviendose sacado el año antecedente licencia para acello del Ilustrisimo señor don francisco... Se concerto a açer con un maestro de cantearia llamado Thome en quatroçientos y setenta y ocho Reales y dos anegas de pan y despues por aver faltado a algunas calidades del contrato se le hizo quita de seis ducados con lo que se le dio fueron quatroçientos y diez Reales y las dos fanegas de pan ...".

Fol.61v. "Francisco de Santiago a cuenta de ochenta y siete Reales que devia a la yglesia dio siete Reales a un cantero que vino a concertar el campanario y comenzo a picar algunas piedras y despues se fue y no aparecio mas ...".

Fol.62. Visita 18 de Agosto de 1669. "... Estan las quantas ajustadas y bajado el balor de conste del campanario que se hico por aberse caydo una noche de tempestad...".

Existe unha porta con lumierira na fachada lateral esquerda. Todo o conxunto rodéase por un muro, albergando o camposanto; en tramos é de cachotería agás na entrada que o conforma a parte traseira dos panteóns.

### DOCUMENTACIÓN:

- Inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico. Ministerio de Cultura.
- A.H.D.OU.
- GUNTÍN
- Libro 4.8.7

### Características Constructivas

**Características Constructivas**

**Plantas:** Baixa  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito e madeira  
**Mat. Cuberta:** Tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

**Delimitación do Ben e da contorna**

**Situación:** Outros  
**Area de Protección:** 100 m.

**Protección**

**Tipo de ben:** Inventariado  
**Proposta de tipo de ben:**  
**Estado de Tramitación:** Declarado  
**Nivel de Protección Arq.:** Estructural  
**Proposta Nivel de Protección Arq.**  
**Grao de Protección Arq.:** -----  
**Proposta Grao de Protección Arq.** -----  
**Xustificación da Protección:**  
**Titularidade**  
**Polígono:**  
**Parcela:**

**Conservación-Intervención**

**Estado de Conservació** Bo  
**Uso Actual:** Relixioso

**Alteracións Morfolóxicas**

**Tipo:**

**Data:**

**Descrición:**

**Proxecto:**

**Axentes:**

**Observacións:** Encintado de cemento. Na zona do presbiterio o paramento sufriu unha fractura lonxitudinal. Na fachada lateral esquerda colocouse un contador da luz e unha vitrina de pvc branco. As portas son metálicas de cor verde. A cuberta é nova, elevouse sobre cemento a súa altura orixinal.

## Bens Mobles

---















