Cruceiro 010023

Datos de Localización

Cruceiro

Nomenclator: 3200501

Coord. UTM: **X:** 600078

Y: 4640689

Concello: Baltar

Parroquia: ABADES

Lugar: San Paio

Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa

Tipo: Cruceiros

Subtipo: **Cruceiro**

Denominación: **Cruceiro**

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Cruceiro situado no medio da praza de San Paio. Aséntase sobre unha base de cachotería e sillares para salvar o desnivel do terreo. Presenta unha plataforma de dúas gradas cos bordos curvos. O pedestal é de sección cúbica e leva inscrición en dúas das súas caras. O estilizado varal cilíndrico descansa sobre unha base decorada nas esquinas con catro caveiras moi desgastadas. Sobre un capitel de volutas, levántase unha cruz de travesaños rectangulares, decorados nos extremos como elementos semicirculares con incisións ondulantes. Na cruz, as imaxes de Dolorosa e de Crucificado.

<u>**DOCUMENTACION:**</u>
-Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: No pedestal a inscrición frontal: "MANDOLO ACER POR SU DEBOCION D. FRANCº Alº MEDRANO ABAD DE _ _ _ _ _ _ ANO DE 1715". A traseira ilexible.
Imaxe de Virxe Dolorosa, con longo manto cubríndolle a cabeza coroada, mans cruzadas no peito en actitude orante, cabeza ladeada e mirada ao frente, sobre cabeza alada de anxo.

Imaxe de Crucificado, modelo de tres cravos, pano de pureza atado, coroa de espiños tallada e mirada cara a baixo.

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 50 m.

Proteción

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: Varios engadidos de formigón na zona da base e da plataforma.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A plataforma, o pedestal e varal están repletos de carriza.

Bens Mobles

200
m
100
50
20
0
Igrexa parroquial de San Paio
Canastro das cortiñas 2
Canastro das cortiñas 1
Canastro do Piñeiro
Canastro do Maestro
Capela da Virxe da Gracia
Peto de ánimas
Canastro do Coisa
Casa blasonada
Cruceiro
Casa reitoral
Lavadoiro
A horta do cura
Canastro de Lisardo Díaz
Canastro das airas de tras
Canastro de Luís Méndez
Canastro do Calvo
Canastro da Ricarda
Canastro de José da Benita
Forno comunal da fonte
fonte


200
m
100
50
20
0
Muíño do Rou-F
Cruceiro
Igrexa parroquial de San Paio
Canastro das cortiñas 2
Canastro das cortiñas 1
Canastro do Piñeiro
Canastro do Maestro
Capela da Virxe da Gracia
Casa blasonada
Casa reitoral
Lavadoiro
Canastro do Coisa
Peto de ánimas
Canastro das airas de tras
Canastro de Luís Méndez
A horta do cura
Canastro de Lisardo Díaz
Canastro do Calvo
Canastro da Ricarda
Canastro de José da Benita
Forno comunal da fonte
A fonte
Ref Cat 32006A015...
Ref Cat 32006A016...
Ref Cat 32006A017...
Ref Cat 32006A001...
Ref Cat 32006A002...
Ref Cat 32006A014...
Ref Cat 32006A006...
100 m.
50 m