Capela da Asunción 010051

Datos de Localización

Capela



Nomenclator: 3200502

Coord. UTM: **X:** 606338

Y: 4644988

Concello: Baltar

Parroquia: BALTAR

Lugar: Baltar

Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa

Tipo: Capelas

Subtipo: **Capela**

Denominación: **Capela da Asunción**

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Pequena edificación con planta rectangular, paramentos de perpiaño, cuberta de tella do país a catro augas e pórtico dianteiro. A fachada principal, ten porta enreixada, flanqueada por dous vanos tamén enreixados, dispostos de xeito que parecen un todo, en forma de "T". A estrutura da fachada atópase alterada, tal e como reflexa o engadido de cemento da zona baixo a cuberta. O pórtico, de considerables dimensións, descansa sobre catro pilares de sección cadrada con moldura no seu tercio superior. A cuberta deste pórtico ten estrutura de madeira e tella.

A fachada traseira da capela adósase ao muro de peche do cemiterio. Orixinalmente o cemiterio atópabase no entorno da igrexa parroquial. Fai cen anos trasladouse ata este lugar.

Segundo as fichas do Ministerio de Cultura, a capela tería unha cronoloxía de finais do século XVI e comezos do XVII.
No libro 4.3.8 de Baltar no fol.63, visita do 26 de Agosto de 1856 aparece "...visito su Ilustrisima la capilla de Nuestra Señora de la Asunción contigua al cementerio, como en la de ayer visitó la de San Martín de Gomariz..."

<u>DOCUMENTACION:</u>
-A.H.D.OU.
BALTAR
Libro 4.3.8.(Libro de visitas)
-Ficha Inventario artístico.
-Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica.

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 100 m.

Proteción

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: Na fachada principal, na zona baixo a cuberta, hai un engadido que rompe coa disposición das fíadas de perpiaño orixinais.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A fachada ten encintado en branco. Os enreixados de porta e ventás, parecen bastante actuais.

Bens Mobles

Bens Mobles

Nome	Subtipo	Localizacion
Ara romana nº1 de Baltar	Ara	Capela da Asunción
Ara romana nº2 de Baltar	Ara	Capela da Asunción, Baltar


200
m
100
50
20
0
100 m
Cruceiro
Capela da Asunción


200
m
100
50
20
0
100 m.
50 m
Cruceiro
Capela da Asunción
Ref Cat 32006A502...