Fonte e lavadoiro 020075

Datos de Localización

Fonte



Nomenclator: 3201205

Coord. UTM: **X:** 605065

Y: 4648010

Concello: Os Blancos

Parroquia: GUNTÍN

Lugar: Cuquexos, Os

Tipoloxía: Arquitectura Civil

Tipo: Construcións de almacenamento

Subtipo: **Fonte**

Denominación: **Fonte e lavadoiro**

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Ubícase no lugar denominado A Lama, xusto detrás do forno. A fonte é de manancial, realizada en perpiaño e presenta estrutura cúbica. Péchase cunha cuberta lixeiramente inclinada, formada por grandes laxes de granito. A agua sae pola cara dereita, caendo nunha pía rectangular de granito con dous rebaixes. Xusto en fronte, atópase o lavadoiro de perpiaño con forma rectangular e coroando as súas paredes ten lousas inclinadas. A súa esquerda encóntrase a saída da auga que vai dar a unha pía rectangular de granito que presenta dous rebaixes; mentres ca súa dereita hai un estanque de cemento.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción:

Área de Protección:

Proteción

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Aproveitamento doméstico da auga

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento tanto na fonte coma no lavadoiro. Os sillares que conforman a entrada da fonte están limpos e dispuxéronse en sentido horizontal dúas barras metálicas a modo de protección. Na marxe dereita do lavadoiro fíxose un estanque rectangular de cemento. Para facilitar o acceso a este conxunto e salvar o desnivel construíuse un muro e escaleiras de granito.

Bens Mobles


Fonte e lavadoiro
Forno comunal
Ref Cat 32013A056...
Ref Cat 32013A054...
límite de polígono
50 m
20
0


Fonte e lavadoiro
Forno comunal
50 m.
50 m.
límite de polígono
límite de polígono
Ref Cat 32013A056...
Ref Cat 32013A054...