

## Casa blasonada

010024

### Datos de Localización

Heráldica

<b>Nomenclator:</b>	3200501
<b>Coord. UTM:</b>	X: 600085 Y: 4640705
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	ABADES
<b>Lugar:</b>	San Paio
<b>Tipoloxía:</b>	Heráldica
<b>Tipo:</b>	Heráldica
<b>Subtipo:</b>	Heráldica



<b>Denominación:</b>	<b>Casa blasonada</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Moderna
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Na fachada lateral dunha casa da rúa dos Canizos, atopamos este singular escudo. Presenta forma cuadrangular cun beiril de perfil ondulante e gravado na súa cara interior cun motivo de volutas. Ten un campo único de forma cadrada decorado con múltiples motivos, flanqueados por orlas de espirais. Cara o seu lado esquerdo, e de abaixo arriba, ten: unha flor e unha cruz de Malta, dúas chaves, dúas gadañas, unha cruz grega insertada nun círculo e un trisquel cunha estrela de seis puntas. No lado dereito, de abaixo arriba ten: dúas flores, dous círculos en resalte, un animal cuadrúpedo (vaca, burro ...), a torre dun castelo, a seu carón unha lanza e como remate, unha estrela de seis puntas.

A fachada da casa está encintada de cemento e pintado de cor negra.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	
<b>Decorativos:</b>	Escudo de campo único.

### Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros  
Area de Protección: 50 m.

## Protección

Tipo de ben: Inventariado  
Proposta de tipo de ben:  
Estado de Tramitación: Declarado  
Nivel de Protección Arq.: Integral  
Proposta Nivel de Protección Arq.  
Grao de Protección Arq.: ----  
Proposta Grao de Protección Arq.: ----  
Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.  
Titularidade  
Polígono:  
Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo  
Uso Actual: Decorativo  
Alteracións Morfolóxicas  
Tipo:  
Data:  
Descrición:  
Proxecto:  
Axentes:  
Observacións: Semella que recentemente foi obxecto dunha limpeza.

## Bens Mobles

---







