

## Canastro das Cortiñas 2

010041

### Datos de Localización

Canastro

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Nomenclator:</b> | 3200501                       |
| <b>Coord. UTM:</b>  | X: 600172<br>Y: 4640653       |
| <b>Concello:</b>    | Baltar                        |
| <b>Parroquia:</b>   | ABADES                        |
| <b>Lugar:</b>       | San Paio                      |
| <b>Tipoloxía:</b>   | Arquitectura Civil            |
| <b>Tipo:</b>        | Construcións de Almacenamento |
| <b>Subtipo:</b>     | Canastro                      |



**Denominación:** Canastro das Cortiñas 2

**Etape Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

No lugar das Cortiñas atópase este canastro mixto sen soleira, asentado directamente sobre o terreo. Presenta catro pés de sección cuadrangular e aristados e dous tornarratos transversais de forma troncocónica coas esquinas redondeadas, un tornarrato por cada dous pés. A cámara ten catro columnas sobre grade e padieira de perpiaño; os dous costais con doelas verticais de madeira, e os penais con portas tamén de doelas de madeira, só se conservou a do penal frontal. A cuberta de tella do país a dúas augas con voadizo, con pinche e gardaventos.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito e madeira

**Mat. Cuberta:** Tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de ben:                      | BIC   |
| Proposta de tipo de ben:          |   |
| Estado de Tramitación:            | Declarado   |
| Nivel de Protección Arq.:         | Integral  |
| Proposta Nivel de Protección Arq. |   |
| Grao de Protección Arq.:          | -----   |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----   |
| Xustificación da Protección:      | É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia. |
| Titularidade                      |   |
| Polígono:                         |   |
| Parcela:                          |   |

## Conservación-Intervención

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estado de Conservació    | Malo   |
| Uso Actual:              | Sen uso  |
| Alteracións Morfolóxicas |  |
| Tipo:                    |  |
| Data:                    |  |
| Descrición:              |  |
| Proxecto:                |  |
| Axentes:                 |  |
| Observacións:            | Cuberto de vexetación. A cuberta está caendo. A porta do penal traseiro localízase dentro da cámara. |

## Bens Mobles







