


Casa blasonada

010052

Datos de Localización

Heráldica

Nomenclator: 3200502
Coord. UTM: X: 606588
 Y: 4645225
Concello: Baltar
Parroquia: BALTAR
Lugar: Baltar
Tipoloxía: Heráldica
Tipo: Heráldica
Subtipo: Heráldica



Denominación: Casa blasonada
Etape Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Na vivenda número 11 da rúa O Eiró no núcleo de Baltar, atopamos esta casa con blasón, situado nun lateral da fachada, que semella estar recolocado. Trátase dun escudo con campo gótico partido e semicortado. Á siniestra, e na zona do xefe, ten un león rampante; na zona da punta, unha serie de cinco bandas de perfil curvo. Á diestra, e na zona do xefe, ten un antebrazo asiendo unha machada; na zona da punta, o mango da machada e un pequeno escudo co campo baleiro. Vai superado por unha torre de castelo ameada con porta e tres arcos de medio punto. Sobre o escudo, hai unha placa de pedra onde reza a data 1890.

Segundo a ficha do Ministerio de Cultura, é o escudo da Casa de Monterrei.

DOCUMENTACION:

-Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueolóxica y Etnolóxica.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Decorativo

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A vivenda onde se atopa o escudo, presenta encintado de cemento e pintado de branco. Os peches de portas e ventás son de aluminio. Un corredor foi pechado con cemento e pintado de cor rosa salmón. Canalón de plástico gris no aleiro. Antenas de TV, no balcón.

Bens Mobles



