

Forno comunal

010054

Datos de Localización

Forno

Nomenclator:	3200502
Coord. UTM:	X: 606557 Y: 4645305
Concello:	Baltar
Parroquia:	BALTAR
Lugar:	Baltar
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Forno



Denominación:	Forno comunal
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Construción de planta rectangular, con muros de cachotería e cuberta de tella do país a dúas augas. Na fachada hai dúas portas, unha de acceso ao obradoiro e a outra comunica directamente co *capallán*, espazo onde en verán se amasaba, e en inverno se gardaba leña. Estas dúas estancias está separadas por unha parede interior que ten unha porta que as comunica. No paramento exterior da zona do forno propiamente dito, destacan tres macizos contrafortes, que soportarían os empuxes das bóvedas de granito do interior, que hoxe son de ladrillo. Ademais, na fachada traseira, apreciábase a levación da cuberta, que en orixe sería de granito, e agora é de tella do país a dúas augas.

No interior, aínda se conservan íntegros o lar e capela circulares, e o chapelí que semella ser de cemento.

Neste forno comunal, cada veciño levaba o seu feixe de leña. Ao veciño que lle tocaba o luns tiña a "Quenda", despois era el quen daba a vez ao resto da veciñanza. Deixou de funcionar como forno fai máis ou menos trinta anos. Agora utilízase como almacén do propio concello e está cheo de materiais de construción.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	Capallán, espazo para almacenar leña e amasar o pan.
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e madeira
Mat. Cuberta:	Granito e tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Almacén

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: A cuberta de laxes de granito orixinais quedaron por baixo da tella, cando se elevou o tellado. No interior, a bóveda de granito de orixe, substituíuse por unha de ladrillo. Nos muros dos lados curtos, hai encintado de cemento.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles









