

## Forno comunal

010059

### Datos de Localización

Forno

<b>Nomenclator:</b>	3200502
<b>Coord. UTM:</b>	X: 605131 Y: 4645678
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	BALTAR
<b>Lugar:</b>	Gomariz
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Forno



<b>Denominación:</b>	Forno comunal
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Forno de planta rectangular coa zona da capela curva, muros de cachotería e cuberta de lousas de granito a dúas augas. Na fachada exterior ten unha porta de aluminio. Nos laterais, destaca a parella de macizos contrafortes para soportar os empuxes das bóvedas de canón pétreas do interior. Na zona de forno propiamente dito é de forma semicircular e para adaptarse ao terreo vai escalonada en tres niveis.

No interior, aínda que en estado de abandono, conserva a capela, o lar, a boca e a borralleira. O chapelí mantén as ménsulas orixinais, pero a visera revestíuse de cemento. As bóvedas e os arcos interiores de descarga, están en perfecto estado.

Na actualidade, no lateral dereito ten adosada un casa que oculta o muro de peche e polo tanto os contrafortes, descoñecendo si se manteñen. No seu interior almacénanse materiais varios.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	Baixa
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	Granito
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	Bóveda de canón.
<b>Decorativos:</b>	

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: Nun dos seus laterais está adosada unha casa, oculta todo o muro e os contrafortes.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A porta de acceso é de aluminio. O interior en estado de abandono. Xusto diante da porta ten un poste da luz.

## Bens Mobles









