

Capela de San Bieito

010061

Datos de Localización

Capela

Nomenclator:	3200503
Coord. UTM:	X: 610494 Y: 4647938
Concello:	Baltar
Parroquia:	GARABELOS DO BOUZO
Lugar:	Bouzo, O
Tipoloxía:	Arquitectura Religiosa
Tipo:	Capelas
Subtipo:	Capela



Denominación: Capela de San Bieito

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No barrio da Praza, sitúase esta capela de perpiaño, de planta rectangular dunha soa nave, cuberta de tella do país a dúas augas e atrio porticado. A fachada baixo o pórtico ten unha portada con arco de medio punto e remate superior con campanario, de arco apuntado e frontón triangular con cruz. O adro porticado, é tetrástilo con pequenas columnas con base e con capitel de inspiración dórica. Entre as catro columnas do frente, hai dous grandes pináculos piramidais de bola. O pórtico ten tamén un banco corrido adosado na súa cara interior.

Na actualidade o pórtico pechouse con ladrillo recebado con cemento, imitando bloques de formigón, ocultando dúas columnas dos muros laterais. Nestes novos muros, abríronse dúas ventás cadradas con peches de pvc branco. Ademais o chan do atrio, revestíuse de pezas homoxéneas de granito rosa porriño e ten unha cancela de ferro.

A datación da capela de San Bieito é do século XVII.

DOCUMENTACION:

- Ficha de inventario del patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico del Ministerio de Cultura.
- Ficha Inventario artístico.
- Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: Peche dos laterais do pórtico con ladrillo recebado con cemento, onde se abren catro ventás, dúas por cada lateral. O chan do atrio está recuberto con pezas homoxéneas de granito rosa porriño. O interior do pórtico está encintado con cemento e pintado de negro.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles

Nome	Subtipo	Localizacion
Ara do Bouzo	Ara	Capela de San Bieito









