

Forno comunal

010075

Datos de Localización

Forno

Nomenclator:	3200504
Coord. UTM:	X: 609795 Y: 4645544
Concello:	Baltar
Parroquia:	NIÑODAGUIA
Lugar:	Niñodagua
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Forno



Denominación:	Forno comunal
Etape Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Forno comunal situado no barrio da Cruz. Presenta planta rectangular, muros mixtos, de perpiaño na fachada e cachotería nos laterais. A cuberta é de granito a dúas augas e ten un pórtico dianteiro sobre toscos pilares de granito e cuberta de tella. A fachada ten unha porta de aluminio con lumieira. O interior atópase en estado de abandono, pero aínda así conserva a capela e o lar; ten un desenvolvido chapelí e boca con arco de medio punto. O obradoiro atópase cheo de mobiliario relixioso. Ademais, tamén perdurou unha pía de granito para mollar as vasoiras de xesta que se usaban para limpar o forno.

Na actualidade o pórtico ten estrutura de madeira e tella con traves de cemento e un engadido de bloque de formigón en todo o espazo baixo as cubertas. Segundo os veciños, orixinalmente o tellado deste pórtico era de colmo.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito e bloque de formigón
Mat. Estrutura:	Granito, bloque de formigón e madeira
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data: 1998

Descrición: En orixe a cuberta do pórtico era de colmo, agora é de tella con traves de formigón. Ademais baixo as cubertas, leva un peche de bloque de formigón.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A porta de acceso é de aluminio. Na fachada principal ten varios sillares encintados con cemento. O acceso está cuberto de vexetación e abundante lixo.

Bens Mobles







