

Forno comunal

010088

Datos de Localización

Forno

Nomenclator:	3200505
Coord. UTM:	X: 606810 Y: 4646797
Concello:	Baltar
Parroquia:	TEXÓS
Lugar:	Texós
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Forno



Denominación:	Forno comunal
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Na praza do Eiró atópase este forno de tipoloxía comunal. Presenta planta rectangular coa zona da capela en curva, con muros de cachotería e cuberta de granito a dúas augas coas lousas montadas unhas sobre outras. Na fachada ten unha porta con lumieira e a súa dereita, adosado no muro hai un sillar horizontal a modo de banco. En cada un dos muros laterais, destaca a parella de sólidos contrafortes para conter os empuxes da bóveda interior.

O interior encóntrase moi alterado, o chan en orixe de pedra, agora é de baldosas. Dos dous tendais pétreos, se conserva intacto o da dereita, xa que o do lateral esquerdo está partido, por mor da construción dunha barra de bar. Conserva a capela, o lar e a boca con porta de forxa. O chapelí moi desenvolvido sobre grandes ménsulas de granito e estrutura de lousas. Ademais os arcos faxóns de medio punto e as bóvedas de canón atópanse en perfecto estado.

Case todo o espazo do obradoiro, está agora ocupado por unha estrutura de madeira, que se emprega como cantina.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito
Mat. Cuberta:	Granito

Elementos singulare

Construtivos:	Bóveda canón. Contrafortes
----------------------	-------------------------------

Arcadas

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Lúdico

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: O chan pétreo foi substituído por un de baldosas.
Colocación de estrutura de madeira no seu interior,
apoidado sobre parte dun dos tendais de granito.

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A porta exterior é de pvc verde. Actualmente o forno emprégase como cantina.

Bens Mables











