

## Casa do Boi

010095

### Datos de Localización

Casa Vivenda

**Nomenclator:** 3200506  
**Coord. UTM:** X: 597857  
 Y: 4642559  
**Concello:** Baltar  
**Parroquia:** TOSENDE  
**Lugar:** Maus, As  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Casas Vivendas  
**Subtipo:** Casa Vivenda



**Denominación:** Casa do Boi  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificación coñecida como "Casa do boi", xa que alí se gardaba o boi comunal do pobo; na planta baixa vivía o animal e no andar superior, albergábase a herba do boi. A casa presenta planta rectangular, muros de cachotería, cuberta de tella do país a dúas augas e tres fachadas. Na fachada principal que da a unha pequena praza, destaca a presenza dunha escaleira de pedra e corredor de granito que comunican directamente co andar superior. Na fachada lateral, hai un único vano situado no primeiro andar. Na traseira, portón lintelado de acceso á corte e pequena ventá no andar.

A casa foi comprada polo pobo fai uns 50 anos. Ata ese momento, o boi pasou por diferentes casas cedidas por distintos veciños. O semental era de propiedade comunal e había un encargado de darlle de comer, de facerlle a cama, quitarlle o esterco, etc., chamado "o pensador". Os veciños turnábanse para sacalo a pacer a leira, tamén comunal. Estaba estipulado que por cada dúas vacas que tiña cada veciño, tocáballe coidar ao boi un día.

### Características Construtivas

**Plantas:** B+1  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito e madeira  
**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservación Regular

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: O exterior está rehabilitado, no interior non hai nada.

## Bens Mobles

---





