

## Cruceiro do Xuntadoiro

010099

### Datos de Localización

Cruceiro

<b>Nomenclator:</b>	3200506
<b>Coord. UTM:</b>	X: 597741 Y: 4642698
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	TOSENDE
<b>Lugar:</b>	Maus, As
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Religiosa
<b>Tipo:</b>	Cruceiros
<b>Subtipo:</b>	Cruceiro
<b>Denominación:</b>	Cruceiro do Xuntadoiro
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

O cruceiro atópase no barrio do Xuntadoiro, de aí o seu nome. Presenta unha plataforma con dúas gradas, pedestal prismático e varal cuadrangular cos bordos aristados, rematado directamente en cruz de travesaños cuadrangulares, xa que carece de capitel. Sobre a cruz, as imaxes de Cristo Crucificado e Virxe co Neno. A súa ubicación orixinal era máis arriba, xusto en fronte do peto de ánimas.

A cada un dos lados da plataforma, aprecíanse os posibles restos do varal e cruz, do cruceiro orixinal. Os travesaños da cruz serían de sección poligonal cos extremos decorados con flor. O varal, tamén é poligonal.

Nunha das caras do pedestal figura unha inscrición que na bibliografía consultada, transcriben como "Reconstruíu Manuel Parada 1960" e especifica que se fixo ese ano polo canterio local Darío Veloso, grazas ao empeño de Manuel Parada que correu cos gastos.

### BIBLIOGRAFÍA:

-FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E., *Cruces e cruceiros de ánimas de Galicia*. Vigo, Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía (AGCE), 1997.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

#### Mat. Cuberta:

#### Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

## Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Tipolóxico

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional. A protección afecta só aos restos do antigo cruceiro.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Este cruceiro substitúe ao orixinal que rompeu cando se ampliou o camiño. Só conserva do orixinal, restos da cruz e do varal.

## Bens Mobles











