

## Tanque do Xuntadoiro

010103

### Datos de Localización

Lavadoiro

<b>Nomenclator:</b>	3200506
<b>Coord. UTM:</b>	X: 597762 Y: 4642675
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	TOSENDE
<b>Lugar:</b>	Maus, As
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de almacenamento
<b>Subtipo:</b>	Lavadoiro



**Denominación:** Tanque do Xuntadoiro

**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

No barrio do Xuntadoiro nunha praciña preto do cruceiro, atópase este conxunto de lavadoiro e estanque, os dous de forma rectangular e realizados en perpiaño. O lavadoiro é moito máis grande e presenta tres dos seus lados inclinados para lavar a roupa. No lado restante do lavadoiro hai unha peza semicircular cos lados moldurados onde se aloxa a billa. Neste mesmo lado, vai adosado o estanque de menor tamaño.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:**

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Atópase cuberto de herba e carriza.

## Bens Mobles

---





