

## Fonte do Cruceiro

010108

### Datos de Localización

Fonte

<b>Nomenclator:</b>	3200506
<b>Coord. UTM:</b>	X: 599252 Y: 4642923
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	TOSENDE
<b>Lugar:</b>	Tosende
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de almacenamento
<b>Subtipo:</b>	Fonte



<b>Denominación:</b>	Fonte do Cruceiro
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Fonte de manancial con estrutura cúbica e cuberta plana realizada en perpiaño. Os lados verticais son sillares ben traballados, mentras que os horizontais son laxes de maior tamaño e labra tosca. No seu lado dereito a cimentación da fonte é unha laxe de labra irregular colocada en sentido horizontal; no lateral esquerdo, é a rocha natural a que serve de alicerce.

Na actualidade a fonte embútese nun muro de cachotería que forma parte da cimentación do galpón de formigón que se fixo en riba, pero en orixe, sería exenta.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:** Granito

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar  
Proposta de tipo de ben: Inventariado  
Estado de Tramitación:  
Nivel de Protección Arq.: Sen protección  
Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural  
Grao de Protección Arq.: ----  
Proposta Grao de Protección Arq. ----  
Xustificación da Protección:  
Titularidade  
Polígono:  
Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo  
Uso Actual: Sen uso  
Alteracións Morfolóxicas  
Tipo: Morfolóxicas  
Data:  
Descrición: A fonte en orixe exenta, agora atópase embutida nun muro de cachotería que forma parte da cimentación do galpón que se construíu xusto enriba dela.  
Proxecto:  
Axentes:  
Observacións:

## Bens Mobles

---





