

## Casa reitoral de Tosende

010112

### Datos de Localización

Casa Reitoral

<b>Nomenclator:</b>	3200506
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 599028 <b>Y:</b> 4642837
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	TOSENDE
<b>Lugar:</b>	Tosende
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Casas Reitorais
<b>Subtipo:</b>	<b>Casa Reitoral</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Casa reitoral de Tosende</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

A Casa Reitoral de San Lourenzo de Tosende, atópase no lugar do Outeiro. Unha edificación de considerable tamaño con muros de boa sillería e cuberta de tella a dúas augas. Con planta baixa e un andar. Na fachada principal, dúas zonas diferenciadas, a zona de habitación do primeiro andar e zona da corte con portón de acceso ao patio interior.

A casa leva deshabitada dende os anos 70, por esta razón atópase invadida de maleza que ímpide acceder ao seu interior e mesmo facer a súa descrición.

Segundo unha veciña eran dúas casas. Unha empregábase como cociña cunha cheminea exterior. A outra tiña a vivenda no primeiro andar e a corte na planta baixa. Nunha das fachadas tiña unha solaina.

No interior había un gran patio onde estaba a "tapadeira dunha pía de pedra coa forma da cabeza e dos pés" que procedía da Fonte do Santo. Posiblemente pertencera a un sartego antropomorfo que se recolle na ficha de inventario da Xunta de Galicia como Sartego do Santo Vello ou Do Laspedo.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito e madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella

### Elementos singulare

### Construtivos:

### Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: En estado de abandono, ruína e invadida de vexetación.

## Bens Mobles

Nome	Subtipo	Localización
Sartego do Santo Vello ou do Laspedo	Sarcófago	Patio da Reitoral















