

Capela de San Roque

010118

Datos de Localización

Capela

Nomenclator:	3200507
Coord. UTM:	X: 604433 Y: 4642093
Concello:	Baltar
Parroquia:	VILAMAIOR DA BOULLOSA
Lugar:	Montecelo
Tipoloxía:	Arquitectura Religiosa
Tipo:	Capelas
Subtipo:	Capela



Denominación: Capela de San Roque

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No lugar do Outeiro o no Campo da Festa, sitúase esta capela do século XX, realizada en perpiaño, con cuberta de tella a dúas augas e adro porticado. Presenta planta rectangular dunha soa nave coa sancristía adosada no seu lateral esquerdo. Na fachada principal ten un pórtico cuadrangular sustentado por dous grandes pilares de sección cadrada e aristados, situados nos esquinais. Outros catro máis pequenos de sección poligonal e estreitamento no tercio superior, dispostos, dous no frontal, e un, en cada lateral.

O interior do adro ten o chan de lousas e o muro de peche vai provisto dun banco corrido, na súa cara interna. Ten unha única porta de acceso lintelada. E a cuberta é de madeira e tella.

No vértice da capela, sobre unha base con cornixa moldurada ten un campanario con arco alancetado e remate de cruz. Nos extremos da cuberta, está decorada con pináculos piramidais.

Nos muros laterais ábrense pequenos vanos rectangulares.

DOCUMENTACION:

- Ficha de inventario do patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico del Ministerio de Cultura.
- Ficha do Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito e madeira
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A cuberta de tella é nova. Os peches dos vanos e porta, son de aluminio. Encintado de cemento. Estas obras realizáronse no 2008.

Bens Mobles







