

Capela de San Antoniño

010121

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3200507
Coord. UTM: X: 604745
 Y: 4643896
Concello: Baltar
Parroquia: VILAMAIOR DA BOULLOSA
Lugar: Santo Antoniño
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Antoniño

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No lugar do Santo sitúase esta capela de sillería datada no século XVI. Presenta planta rectangular dunha soa nave, pórtico dianteiro e cuberta de tella do país a dúas augas. A edificación levántase sobre a rocha natural que lle serve de alicerce. Na fachada principal ten o adro co chan de pedra e cun pórtico sobre dous pilares de sección cadrada e cuberta de madeira e tella. Dous chanzos de pedra e forma semicircular dan paso á porta de acceso con arco de medio punto coas dovelas de gran tamaño.

Sobre o tellado ten un pequeno campanario de arco de medio punto con remate de cruz, que se levanta sobre unha base con cornixa. No vértice traseiro, ten unha cruz de brazos potenziados.

En diferentes libros da BOULLOSA aparecen varias referencias a dita construción.

Libro 1.14.8

Fol.56. Visita 9 Agosto 1669.

"...ay dos hermitas en la feligresia una de San Antonio Abad y la otra de nuestra señora de los Remedios..."

Fol.63. Bienes que donou a condesa de Monterrey para as festividades do glorioso San Antonio de Santantuiño.

Libro 4.14.12.

Fol.7v. Visita 20 xuño 1679.

"Ay una hermita de Santantuiño..."

Fol.29. Visita 28 xullo 1687.

..."ay una ermita de Nuestra Señora de los remedios y san antonio abad estan con decencia..."

DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

BOULLOSA

Libro 1.14.8 .

Libro 4.14.12.

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos: Arcada da porta principal

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data: 2007

Descrición:

O teito do pórtico non é o de orixe, trátase dun falso teito feito con láminas de madeira e chapa metálica.

Aos pés da porta de acceso hai unha zona cementada.

Proxecto:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Caixa e cableado da luz no pórtico á vista, rompendo a estética.

Bens Mobles







