

## Forno comunal do Barrio

010133

### Datos de Localización

Forno

<b>Nomenclator:</b>	3200507
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 603648 <b>Y:</b> 4642265
<b>Concello:</b>	Baltar
<b>Parroquia:</b>	VILAMAIOR DA BOULLOSA
<b>Lugar:</b>	Vilamaior da Boullosa
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Forno</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Forno comunal do Barrio</b>
<b>Etape Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Forno de planta rectangular con muros mixtos de perpiaño e cachotería e cuberta de lousas de pedra a dúas augas, que reflexa estrutura interior abovedada. Os muros curtos son de cachotería e nun deles ten un pequeno ventanuco. Nos lados máis longos, destacan os contrafortes, tres por cada lado para conter os empuxes dos arcos e bóvedas interiores. A porta de acceso sitúase nun dos lados maiores, vai encaixada entre dous dos contrafortes e vai provista de lumieira con inscrición da construción "1827".

No interior conserva en perfecto estado o lar, a capela do forno, e un chapelí con enormes ménsulas. A boca ten mesa semicircular e grandes sillares a modo de lintel. No espazo do obradoiro e situado á dereita hai unha gran mesa. Os arcos faxóns do interior, van apoiados sobre pilastras, dúas delas con grandes capiteis lisos. As tres bóvedas de canón están realizadas con cachotería.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	Baixa
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	Granito

#### Elementos singulare

<b>Construtivos:</b>	Bóvedas de canón interiores. Arcos faxóns.
<b>Decorativos:</b>	Inscrición na lumieira: "1827".

**Delimitación do Ben e da contorna**

Situación: Outros

Area de Protección:

**Protección**

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.:

Proposta Grao de Protección Arq.

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservación Bo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento. Unha cancela de ferro vai adosada nun dos contrafortes exteriores.

**Bens Mobles**











