

## Ponte na Veiga nº2

010218

### Datos de Localización

Ponte

**Nomenclator:** 3200507  
**Coord. UTM:** X: 600635  
Y: 4642678  
**Concello:** Baltar  
**Parroquia:** VILAMAIOR DA BOULLOSA  
**Lugar:** Vilamaior da Boullosa  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións do territorio  
**Subtipo:** Ponte



**Denominación:** Ponte na Veiga nº2  
**Etaapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante** Indeterminado

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Dende Baltar dirixirse cara a Vilamaior da Boullosa. Na entrada do núcleo tomar o desvío á dereita, que leva cara Tosende ao longo da zona da Veiga. Percorridos aproximadamente dous kilómetros atópanse dúas pontellas a man esquerda, moi preto da estrada.

Esta segunda atópase moi preto da primeira, está feita a base de tres grandes laxes de granito. Nas súas inmediacións existe unha mámoa.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:** Granito

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

#### Area de Protección:

## Protección

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben:                      | Sen rexistrar  |
| Proposta de tipo de ben:          | Inventariado   |
| Estado de Tramitación:            |                |
| Nivel de Protección Arq.:         | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral       |
| Grao de Protección Arq.:          | -----          |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----          |
| Xustificación da Protección:      |                |
| Titularidade                      |                |
| Polígono:                         |                |
| Parcela:                          |                |

## Conservación-Intervención

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Conservació    | Regular                           |
| Uso Actual:              | Sen uso                           |
| Alteracións Morfolóxicas |                                   |
| Tipo:                    |                                   |
| Data:                    |                                   |
| Descrición:              |                                   |
| Proxecto:                |                                   |
| Axentes:                 |                                   |
| Observacións:            | A vexetación cúbrea parcialmente. |

## Bens Mobles







