

Ponte do Carregal

010219

Datos de Localización

Ponte

Nomenclator:	3200507
Coord. UTM:	X: 599833 Y: 4642502
Concello:	Baltar
Parroquia:	VILAMAIOR DA BOULLOSA
Lugar:	Vilamaior da Boullosa
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións do territorio
Subtipo:	Ponte



Denominación:	Ponte do Carregal
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Partindo de Vilamaior da Boullosa dirixirse cara a Tosende, tras percorrer case 4 kilómetros, a uns 500 metros antes de entrar no núcleo desviarse á esquerda. Percorrer uns 350 metros por esta pista asfaltada para tomar un cruce á esquerda. Localizarse a uns 130 metros.

Trátase dunha pontella de traves discontínuas con 4 vanos feita con enormes laxes de granito. Atópase moi alterada, xa que nun dos seus laterais recubriuse con formigón, ao igual que a parte superior na que tamén se usou cemento.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito e formigón

Mat. Cuberta: Granito, formigón e cemento

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben: Inventariado
Estado de Tramitación:
Nivel de Protección Arq.: Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq. ----
Xustificación da Protección:
Titularidade
Polígono:
Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo
Uso Actual: Sen uso
Alteracións Morfolóxicas
Tipo: Morfolóxicas
Data:
Descrición: Tanto a parte superior coma un lateral recubríronse con formigón. Na parte superior tamén existe unha pequena mancha de cemento.
Proxecto:
Axentes:
Observacións:

Bens Mobles







