

## Forno do Antonio

020008

### Datos de Localización

Forno

<b>Nomenclator:</b>	3201201
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 599689 <b>Y:</b> 4648322
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	AGUÍS
<b>Lugar:</b>	Fonte Arcada
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Forno</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Forno do Antonio</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Ubícase no lugar denominado O Campo, concretamente no patio dunha vivenda particular. A capela, de estrutura semicircular, é de ladrillo refractario recuberto de barro; mentres que o lar, a boca do forno e a borralleira son de granito. Adósase ao muro de peche do patio, baixo un alboio de madeira e con cuberta de tella.

Aínda que fai uns vinte anos que non coce, conserva a pa.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

<b>Mat. Fachada:</b>	Granito e ladrillo refractario cuberto de barro
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito e ladrillo refractario cuberto de barro
<b>Mat. Cuberta:</b>	Ladrillo refractario cuberto de barro

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Haberá uns vinte anos que non coce.

## Bens Mobles

---







