

Peto de Ánimas

020019

Datos de Localización

Peto de Ánimas

Nomenclator: 3201201
Coord. UTM: X: 601393
Y: 4649006
Concello: Os Blancos
Parroquia: AGUÍS
Lugar: Loureses
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Petos de Ánimas
Subtipo: Peto de Ánimas



Denominación: Peto de Ánimas
Etaapa Histórica: Idade Moderna
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Localízase no lugar coñecido como O Santo, nas inmediacións á Capela de San Antón, o cruceiro e a Cruz de San Antón. A fachada presenta un corpo delimitado no fronte por dúas pilastras, con motivos de placas como capiteis; fornela de medio punto sobre repisa con moldura plana e superposición de placa ata o chan; cornixa moldurada na zona das pilastras e fornela, mentres que nos espazos intermedios está sen labrar. Como remate do conxunto aparecen dous pináculos piramidais flanqueando unha cruz central florenzada sobre pedestal. Na parte traseira ten unha inscrición.

Os veciños contan que entre o peto e o cruceiro, "había unhas pedras ao redor cunha trabe de ouro e outra de fogo".

No libro de Barriocanal López descríbese sobre pedestais, neste momento non se aprecian.

BIBLIOGRAFÍA:

-BARRIOCANAL LÓPEZ, Y; *Arte popular. Los petos de ánimas*. Boletín Auriense, Anexo 3, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Ourense 1985.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Inscrición na parte posterior "ESTA OBRA HI
ZO PARDO
AÑO D 1797"

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.:

Proposta Grao de Protección Arq.

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento. A cornixa sobre a pilastra esquerda está rota. A parte dianteira ten brión mentres ca posterior atópase limpa. No libro libro de Barriocanal López descríbeo sobre pedestais, agora non se aprecian.

Bens Mobles







