

## Forno comunal

020055

### Datos de Localización

Forno

<b>Nomenclator:</b>	3201203
<b>Coord. UTM:</b>	X: 601529 Y: 4645920
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	COVAS
<b>Lugar:</b>	Covas
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Forno



<b>Denominación:</b>	Forno comunal
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Forno comunal con planta rectangular, realizado en cachotería con lumieira na porta e cuberta a dúas augas con tella do país. Un combarro precede a súa entrada, tamén de cachotería con cuberta de tella do país a dúas augas. O seu interior alberga un só espazo con capela de planta rectangular e fornalleira aos pés. O tendal imbrícase no lateral esquerdo do propio forno. Nun dos muros abriuse un espazo que alberga unha despensa.

En fronte, aparece un lavadoiro rectangular de cemento, que veu a substituír ao orixinal de granito e de dimensións menores.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	Baixa
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito e madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
-------------------	--------

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar  
Proposta de tipo de ben: Inventariado  
Estado de Tramitación:  
Nivel de Protección Arq.: Sen protección  
Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural  
Grao de Protección Arq.: ----  
Proposta Grao de Protección Arq. ----  
Xustificación da Protección:  
Titularidade  
Polígono:  
Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo  
Uso Actual: Lugar de reunión  
Alteracións Morfolóxicas  
Tipo: Morfolóxicas  
Data: 1998  
Descrición: Abriuse unha despensa nun dos seus muros.  
Proxecto:  
Axentes:

Observacións: O interior está moi alterado colocándose un vertedoiro de aluminio, un quentador para a auga e unha serie de lacentas. A cuberta de tella é nova, con canalón de plástico e beirado metálico. Atópase encintado e ten unha porta de aluminio. No combarro colocouse unha barra fluorescente para a iluminación. Dende hai oito anos ten en fronte un lavadoiro de cemento, anteriormente existía un de granito e de menor tamaño.

## Bens Mobles

---









