

## Fonte da Santa

020079

### Datos de Localización

Fonte

**Nomenclator:** 3201205  
**Coord. UTM:** X: 603247  
Y: 4648271  
**Concello:** Os Blancos  
**Parroquia:** GUNTÍN  
**Lugar:** Guntín  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de almacenamento  
**Subtipo:** Fonte



**Denominación:** Fonte da Santa  
**Etaapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Fonte de manancial realizada en perpiaño, de estrutura cúbica con arco de medio punto coas doelas molduradas e cuberta curva. Na parte inferior presenta un rebaixe para a saída da auga. Diante súa, como protección, hai unhas laxes de granito.

Un veciño comentou que o antropólogo Manuel Mandianes dixéralle que era unha fonte prebautismal, onde se ían lavar as mulleres con problemas de fertilidade.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:** Granito

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

#### Area de Protección:

## Protección

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben:                      | Sen rexistrar  |
| Proposta de tipo de ben:          | Inventariado   |
| Estado de Tramitación:            |                |
| Nivel de Protección Arq.:         | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral       |
| Grao de Protección Arq.:          | -----          |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----          |
| Xustificación da Protección:      |                |
| Titularidade                      |                |
| Polígono:                         |                |
| Parcela:                          |                |

## Conservación-Intervención

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Estado de Conservació    | Bo                                                                        |
| Uso Actual:              | Sen uso                                                                   |
| Alteracións Morfolóxicas |                                                                           |
| Tipo:                    |                                                                           |
| Data:                    |                                                                           |
| Descrición:              |                                                                           |
| Proxecto:                |                                                                           |
| Axentes:                 |                                                                           |
| Observacións:            | Encintada de cemento. Presenta vexetación tanto dentro coma ao seu redor. |

## Bens Mobles







