


## Muíño da Eiroá 1

020089

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3201206
<b>Coord. UTM:</b>	X: 606170 Y: 4649644
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	NOCEDO
<b>Lugar:</b>	Nocedo
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Muíño



<b>Denominación:</b>	Muíño da Eiroá 1
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	

#### Descrición:

Dende Nocedo dirixirse ao lugar de Eiroá. Este muíño de canle sitúase á beira dun cruce de camiños. Realizado en cachotería. No presenta lovada, desapareceu cando abriron a pista da parcelaria. Tampouco conserva a cuberta. A vexetación invade ao muíño e á canle.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	Baixa
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	
<b>Decorativos:</b>	

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
<b>Area de Protección:</b>	

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** A vexetación oculta, tanto a canle como o muíño. Unha árbore atravesa a canle. Non conserva a cuberta.

**Bens Mobles**















