

Fonte e lavadoiro

020094

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator:	3201206
Coord. UTM:	X: 605284 Y: 4648808
Concello:	Os Blancos
Parroquia:	NOCEDO
Lugar:	Nóveas
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Fonte



Denominación:	Fonte e lavadoiro
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No lugar denominado A Fonte atópase este conxunto de fonte e lavadoiro.

A fonte atende á tipoloxía de fonte de manancial e está realizada en perpiaño. Presenta estrutura cúbica con cuberta plana coroada con cornixa e cunha peza triangular con inscrición numérica, cuxo vértice superior remata cun pequeno elemento romboidal. A continuación, aparece un estanque rectangular de granito, que nun dos seus lados longos, decórase cunha peza de forma rectangular cos lados rebaixados.

Por último, sitúase o lavadoiro de perpiaño e planta rectangular. Tres das súas paredes rematan en laxes inclinadas; na restante descansa unha peza rectangular coa data labrada. Nun dos lados, consérvanse parte das escaleiras de acceso.

O chan cubriuse con formigón elevándose así o nivel orixinal do chan e quedando inoperativos dous dos lados do lavadoiro e parte das súas escaleiras de acceso.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Tanto na fonte como no lavadoiro aparece a data "1966".

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A fonte aparece encintada de cemento e cunha porta de aluminio. No estanque colocouse unha tubería de plástico. Elevouse o nivel orixinal do chan con formigón, así dous dos lados do lavadoiro están inoperativos e parte das escaleiras de acceso tapáronse.

Bens Mobles







