


## Muíño da Eiroá 3

020102

### Datos de Localización

Muíño

**Nomenclator:** 3201206  
**Coord. UTM:** X: 605228  
Y: 4649555  
**Concello:** Os Blancos  
**Parroquia:** NOCEDO  
**Lugar:** Nocedo  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Transformación  
**Subtipo:** Muíño



**Denominación:** Muíño da Eiroá 3  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Áchase no lugar denominado A Eiroá. É un muíño de cachotería con dobre lovada de perpiaño. Ten dúas saídas para a auga. No inferno conserva a tofeira e o eixo, pero non o rodicio. A cuberta desapareceu. Atópase rodeado de vexetación. O seu estado é de abandono.

### Características Construtivas

**Plantas:** B+1  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito  
**Mat. Cuberta:**  
**Elementos singulare**  
**Construtivos:**  
**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros  
**Area de Protección:**

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** Non conserva a cuberta. Rodeado de vexetación. Atópase moi deteriorado.

**Bens Mobles**















