

## Muíño da Eiroá 4

020103

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3201205
<b>Coord. UTM:</b>	X: 604642 Y: 4649444
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	GUNTÍN
<b>Lugar:</b>	Cerdeira
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño da Eiroá 4</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Atópase no lugar denominado A Eiroá. Trátase dun muíño de cachotería con cuberta de tella a dúas augas, conservada en parte, e lumieira na porta. No interior, na zona do tremiñado aparece o pé e o burro. Ao seu carón ten unha construción anexa. Realizada en cachotería con lumieira na porta e sen cubrición que sería a dúas augas. Servía para uso do muíñeiro, non era vivenda. A uns quince metros, aparece unha ponte que en orixe era de granito, ao facer a pista construíuse de novo en formigón.

A maleza impide acceder á lovada e a canle.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito e madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
-------------------	--------

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar  
Proposta de tipo de ben: Inventariado  
Estado de Tramitación:  
Nivel de Protección Arq.: Sen protección  
Proposta Nivel de Protección Arq. Integral  
Grao de Protección Arq.: ----  
Proposta Grao de Protección Arq. ----  
Xustificación da Protección:  
Titularidade  
Polígono:  
Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo  
Uso Actual: Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A cuberta non se conserva na súa totalidade. Agochado tras a maleza. Presenta estado de abandono.

## Bens Mobles









