

Vivenda con bodega escavada na rocha

020122

Datos de Localización

Bodega

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nomenclator: | 3201202 |
| Coord. UTM: | X: 603584 Y: 4650548 |
| Concello: | Os Blancos |
| Parroquia: | BLANCOS, Os |
| Lugar: | Blancos, Os |
| Tipoloxía: | Arquitectura Civil |
| Tipo: | Construcións de Almacenamento |
| Subtipo: | Bodega |



Denominación: Vivenda con bodega escavada na rocha

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Preto do forno comunal dos Blancos e da Fonte da Pipa localízase esta vivenda con bodega escavada na rocha. A casa, presenta planta baixa e primeiro andar con muros de perpiaño e cuberta de tella a catro augas. Un muro de pedra rodea esta construción. A zona da bodega atópase debaixo deste muro, totalmente escavada na rocha. Presenta unha porta de acceso e un pequeno respiradeiro realizados en perpiaño. Utilizábase para conservar diferentes produtos. Na actualidade encóntrase en desuso e chea de lixo.

Características Construtivas

| | |
|------------------------|---|
| Plantas: | B+1 |
| Edif. Anexas: | Bodega escavada na rocha, localizada no muro que pecha a vivenda. |
| Mat. Fachada: | Granito |
| Mat. Estrutura: | Granito |
| Mat. Cuberta: | Tella |

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Na fachada da vivenda aparece "C 1921 M"

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben: | Sen rexistrar |
| Proposta de tipo de ben: | Inventariado |
| Estado de Tramitación: | |
| Nivel de Protección Arq.: | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral |
| Grao de Protección Arq.: | ----- |
| Proposta Grao de Protección Arq. | ----- |
| Xustificación da Protección: | |
| Titularidade | |
| Polígono: | |
| Parcela: | |

Conservación-Intervención

| | |
|--------------------------|---|
| Estado de Conservació | Bo |
| Uso Actual: | Sen uso |
| Alteracións Morfolóxicas | |
| Tipo: | |
| Data: | |
| Descrición: | |
| Proxecto: | |
| Axentes: | |
| Observacións: | A bodega está chea de lixo no seu interior e no exterior cuberta de vexetación. |

Bens Mobles







