

## Casa reitoral

020128

### Datos de Localización

Casa Reitoral

<b>Nomenclator:</b>	3201204
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 605970 <b>Y:</b> 4650983
<b>Concello:</b>	Os Blancos
<b>Parroquia:</b>	COVELAS
<b>Lugar:</b>	Covelas
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Casas Reitorais
<b>Subtipo:</b>	<b>Casa Reitoral</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Casa reitoral</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Moderna
<b>Estilo relevante</b>	Indeterminado



### Outros Estilos:

### Descrición:

En fronte da igrexa parroquial atópase a casa reitoral. Trátase dunha vivenda de perpiaño, con planta baixa e primeiro andar con cuberta de tella a catro augas. Na fachada principal hai unhas escaleiras de cachotería que dan acceso á zona de vivenda situada no primeiro andar. Está rodeada por un enorme muro de cachotería que alberga unha enorme finca. Nun dos laterais deste muro existe unha entrada cun enorme portalón.

Destacar a existencia dun enorme palomar circular nas fincas próximas á casa reitoral. Atopamos unha referencia a este palomar no libro 4.6.3. Carga me misas rectoral. Fol.74v., 1628. O abade Francisco Rodríguez que fora de Cobelas deixara por testamento en 1607 unha misa semanal nas casas que estaban xunto á igrexa. A estas engadiu Juan Rodríguez (abade) outras contiguas que lle costaron 600 ducados co palomar. Este palomar construíuse antes do 1628 con licencia do bispo Juan Venido.

### DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

COBELAS, Santa María.

4.6.3. Carga de misas rectoral.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	Palomar
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	Tella

### Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Habitacional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Lumieria de cemento no portalón da fachada principal. Ventás de pvc.

## Bens Mobles



























