

Muíño da Eiroá 6

020130

Datos de Localización

Muíño

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nomenclator: | 3201202 |
| Coord. UTM: | X: 603518 Y: 4649339 |
| Concello: | Os Blancos |
| Parroquia: | BLANCOS, Os |
| Lugar: | Blancos, Os |
| Tipoloxía: | Arquitectura Civil |
| Tipo: | Construcións de Transformación |
| Subtipo: | Muíño |



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Denominación: | Muíño da Eiroá 6 |
| Etape Histórica: | Idade Contemporánea |
| Estilo relevante | Popular |

Outros Estilos:

Descrición:

Trátase dun muíño de canle de planta cadrada cos muros de cachotería e lumieira na porta de acceso. Na actualidade carece de cuberta. Na zona da entrada e na canle adosouse cadansúa pequena dependencia realizada en cachotería, tampouco conservan o teito. Na zona do tremiñado non existe ningún elemento orixinal e unha pequena ventá aparece tapiada. Preto da entrada, tirada no chan, hai unha enorme moa de granito. A lovada atópase cuberta de maleza e estado ruíñoso.

Características Construtivas

| | |
|----------------------------|--|
| Plantas: | B+1 |
| Edif. Anexas: | Preto da entrada e na canle adosáronse cadansúa pequena dependencia feita de cachotería. |
| Mat. Fachada: | Granito |
| Mat. Estrutura: | Granito e madeira |
| Mat. Cuberta: | |
| Elementos singulare | |
| Construtivos: | |
| Decorativos: | |

Delimitación do Ben e da contorna

| | |
|----------------------------|--------|
| Situación: | Outros |
| Area de Protección: | |

Protección

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben: | Sen rexistrar |
| Proposta de tipo de ben: | Inventariado |
| Estado de Tramitación: | |
| Nivel de Protección Arq.: | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Estrutural |
| Grao de Protección Arq.: | ----- |
| Proposta Grao de Protección Arq. | ----- |
| Xustificación da Protección: | |
| Titularidade | |
| Polígono: | |
| Parcela: | |

Conservación-Intervención

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Estado de Conservació | Regular |
| Uso Actual: | Sen uso |
| Alteracións Morfolóxicas | |
| Tipo: | Morfolóxicas |
| Data: | |
| Descrición: | Tapiouse unha pequena ventá. |
| Proxecto: | |
| Axentes: | |
| Observacións: | |

Bens Mobles







